



**Häiriö valtatiellä 5 välillä
Takkomäki – Poromäki**

- pituus 3,2 km
- 1-ajoratainen

Varareitti

Tie 5861 – tie 5863 – tie 5862

- pituus 24,5 km
- 1-ajoratainen

Varareitin käyttöönotossa huomioitavaa

- Soveltuu vain 1-suuntaiselle liikenteelle, tie 5862 huono geometria ja kapea
- liukkauden torjunta tarvittaessa linjahiekoituksella
- Mikäli varoalue estää varareitin 50 käytön, käytetään varareittiä 55

REITTI 50, TAKKOMÄKI – POROMÄKI

Liikenteenohjaus

