


30.1.2006

Julkaisussa Siltabetonien P-lukumenettely /1/ on havaittu seuraava virhe:

- Kuva 2 (sivulla 15) on virheellinen (alla oikea kuva).
- Sama kuva on myös julkaisun kannessa ja sekin on virheellinen.

/1/ Siltabetonien P-lukumenettely  
Tiehallinnon selvityksiä 30/2005  
TIEH 3200942-v



Kuva 2. Esimerkki kaavalla 1 lasketun P-luvun riippuvuudesta tehollisesta vesi-sementtisuhteesta ja ilmamäärästä sementtilaadulla CEM I sementtimäärän ollessa 375 kg/m<sup>3</sup>. Jälkihoitoaika 7 vuorokautta.

Ossi Räsänen

Tiehallinto ATP  
Siltatekniikka  
ossi.rasanen@tiehallinto.fi